



Technický list

## Smršťovací fólie PE

### DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

Číslo položky	Šířka role	Délka role	Rolí / Paleta
2SCHRFO2	6.5 m	50 m	11 Rol
2SCHRFO1	8.5 m	50 m	11 Rol

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Složení</b>	Fólie LDPE; smršťovací v obou směrech	<b>Tloušťka</b>	0.15 mm
<b>Plošná hmotnost</b>	135 g/m <sup>2</sup>	<b>Barva</b>	Bílá
<b>Možnost roztážení - podélně</b>	~ 600 %	<b>Možnost roztážení - příčný</b>	~ 650 %
<b>Možnost roztážení</b>	DIN 53370	<b>Odolnost proti roztržení - podélně</b>	~ 22 N / mm <sup>2</sup>
<b>Odolnost proti roztržení - příčný</b>	~ 22 N / mm <sup>2</sup>	<b>Odolnost proti roztržení</b>	DIN 53370

## Smršťovací fólie PE

(1)

Stáhněte fólii z role a položte ji pod balené díly. Poté naložte ložnou plochu nebo spusťte náklad.

(2)

Vytáhněte fólii po stranách a připevněte ji k prvku pomocí lepicí pásky nebo sešivačkou. Potom náklad zajistěte napínacími popruhy.

(3)

Pokud jsou prvky větší než fólie, přetáhněte ze shora druhou vrstvu. Fólii můžete přes náklad položit i pomocí halového jeřábu. Pozor: Fólie se musí překrývat 40 - 50 cm!

(4)

Překrývající se plochy (40 - 50 cm) svařte horkovzdušnou pistolí.

