




PRAKTICKÝ TEST OMEGA UVKB FASÁDNÍ PÁSKA

ISOCELL

Při obnově obkladu na víceparové budově byla patrná vysoká kvalita výrobků firmy ISOCELL. Po 10 letech užívání budovy nelze nalézt stopy degradace a netěsností ve větrutěsném plášti budovy.

- ŽÁDNÉ NETĚSNOSTI ani po 10 letech
- ŽÁDNÉ STOPY DEGRADACE na vysoce kvalitních vanlivých nosnících (navzdory netěsnostem v obití fasády)
- PERFEKTNĚ SE HODÍ JAKO OPRAVNÁ PÁSKA: OMEGA UVKB Fasádní páska i při zatížení nárazovým deštěm a zatékáním do konstrukce
- MÁ VYSOKÉ MATERIÁLOVÉ REZERVY za uzavřenými fasádami a stínovými spárami




OMEGA UVKB Fasádní páska




Fasádní fólie byla vystavena ostrým hranám roštu a i přes degradaci obkladu odolala



Místa oprav (překrývající se pásy). Vše těsné – i na tomto místě!




Místa oprav



Fasáda



Vícenásobná překrytí (detail vlevo)
Nahoře otevřený spoj (detail vpravo)
Vizuálně harmonický přechod: Připojení fasádní fólie pomocí fasádní pásky OMEGA UVKB (odtokový plech).



Poškozený obklad větrané fasády